




GM DATA ALL

Contournement PK3, Passlock II, contrôle d'ouverture de porte et d'alarme pour véhicule GM

GM DATA ALL




Note: Le connecteur 2 est utilisé seulement pour les véhicules Cadillac ou lorsque la lumière SÉCURITÉ s'allume après démarrage. (voir diagrammes ci-dessous).



*** ATTENTION: Ne pas connecter les fils vert et jaune avec un véhicule équipé d'une transmission manuelle**

Option 1: (Entrée détection de port (+) pour installation avec alarme ajoutée seulement). Branchez au plafonnier du véhicule où à la lumière sous le tableau de bord.

Option 2: Entrée (+) ignition utilisée pour certains véhicules équipés avec PK3 (voir tableau ci-dessous.)



SORTIE DATA
 PIN # 2 connecteur OBDII

Connecteur de diagnostic vue de face
 situé sous le tableau de bord

SEQUENCE DE PROGRAMMATION:

- Une fois les connexions effectuées. Maintenir le bouton de programmation enfoncé en branchant le connecteur dans le module GM DATA ALL. Le LED sera allumé pour indiquer la programmation. Sans relâcher le bouton de programmation. Tournez la clé en position ignition. Lorsque le LED clignotera rapidement, relâcher le bouton de programmation.

2 Démarrez le véhicule avec la clé et le LED s'éteindra. Le Passlock ou le PK3 est maintenant programmé. Tournez la clé à OFF, le module est maintenant prêt à fonctionner.

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considère responsable des dommages causés ou ayant pu être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.

Support Technique:
 TEL: 514-255-0446 FAX: 514-255-1367
 Web: <http://support.fortinautoradio.com>

Numéro de Pièce: GMDAA
Version : 3.0
Révision : 01 Déc. 2004

Manufacturé sous brevet US No.:

5,719,551	6,011,460 B1
6,243,004 B1	6,249,216 B1
6,275,147 B1	6,529,124 B2
6,696,927 B2	6,756,885 B1
6,756,886 B2	6,771,167 B1

Brevet Canadien No.:

2,320,248	2,415,023
-----------	-----------

Brevet Européen No.:

1,053,128

Fabriqué au Canada

Fonctions

Véhicule	Année								Contournement PK3 ou Passlock Bypass	Contrôle Porte Electrique	Contrôle D'ouverture de Valise	Contrôle D'alarme D'origine	Contrôle Sièges Chauffant	Option 1 Supervision Plafonnier
	98	99	00	01	02	03	04	05						
Bravada		X	X	X	X
Envoy		X	X	X	X
Trailblazer		X	X	X	X
Rainier				
Avalanche		X	X	X	X	.	.	.	X
Escalade		X	X	X	X	.	.	.	X
C/K Pick Up		X	X	X	X	.	.	.	X
Silverado		X	X	X	X	.	.	.	X
Sierra		X	X	X	X	.	.	.	X
Suburban		X	X	X	X	.	.	.	X
Tahoe		X	X	X	X	.	.	.	X
Yukon (all)		X	X	X	X	.	.	.	X
Hummer		X	X	X	X	.	.	.	X
Aurora	98	99	00	01	02	03	04	05
Deville			?	?
Allure			?	?
Le Sabre			?
Bonneville			?
Park Avenue			?	?	.	?	?	.	.	.
SRX					.	.	.	?
SLS			?	?
CTS					.	.	.	?
STS			?	?
ESV					.	.	.	?
EXT					.	.	.	?
XLR					.	.	.	?
Alero	98	99	00	01	02	03	04	05
Astro & Safari
Blazer
Cavalier & Sunfire
Express & Savana
Grand Am
Impala & MonteCarlo
Intrigue
Sonoma & S-10
Colorado
Canyon
Saturn Série S		
Saturn ION								
Saturn VUE								
Astek				
Grand Prix					NON	COMPATIBLE		
Montana				
Rendez-vous				
Silhouette				
Venture				
Uplander				

Sièges s'allume à basse puissance, seulement si le moteur est à 0°C ou moins au moment du démarrage.

Option 2: Branchez le fil jaune (connecteur 1) à l'ignition. Cette connexion est obligatoire pour les véhicules dans cette catégorie.

X-- Vérifié et fonctionnel, fonction unique.
 .-- Vérifié et fonctionnel.
 ?-- Le GMDAA devrait fonctionner mais n'a pas été vérifié sur tout les versions de chaque modèles.