


GM DATA ALL

Contournement PK3, Passlock II, contrôle d'ouverture de porte et d'alarme pour véhicule GM


GM DATA ALL



Note: Le connecteur 2 est utilisé seulement pour les véhicules Cadillac ou lorsque la lumière SÉCURITÉ s'allume après démarrage. (voir diagrammes ci-dessous).

Pour:

Cadillac CTS
Cadillac SLS
Cadillac STS
Cadillac SRX
Aurora
DeVille



Bouton de programmation

VERT *	(-) SORTIE (detection de porte pour alarme)
BLEU	(-) ENTRÉE (ground-in)
ORANGE/NOIR	SORTIE (data)
ORANGE	(-) ENTRÉE (désarme et déverrouillage)
MAUVE/BLANC	(-) ENTRÉE (arme et verrouillage)
MAUVE	(-) ENTRÉE (option panique)
JAUNE/NOIR	(-) ENTRÉE (valise)
JAUNE *	(+) ENTRÉE (option 1 ou option 2)
ROUGE (+)	12V BATTERIE
NOIR (-)	MASSE

LED D'état de programmation


*** ATTENTION: Ne pas connecter les fils vert et jaune avec un véhicule équipé d'une transmission manuelle**

Option 1: (Entrée détection de port (+) pour installation avec alarme ajoutée seulement). Branchez au plafonnier du véhicule où à la lumière sous le tableau de bord.

Option 2: Entrée (+) ignition utilisée pour certains véhicules équipés avec PK3 (voir tableau ci-dessous.)

Démarrateur à Distance

SORTIE DATA
PIN # 2 connecteur OBDII



Connecteur de diagnostic vue de face
situé sous le tableau de bord

SEQUENCE DE PROGRAMMATION:

1 Une fois les connections effectuées. Maintenir le bouton de programmation enfoncé en branchant le connecteur dans le module GM DATA ALL. Le LED sera allumé pour indiquer la programmation. Sans relâcher le bouton de programmation. Tournez la clé en position ignition. Lorsque le LED clignotera rapidement, relâcher le bouton de programmation.

2 Démarrez le véhicule avec la clé et le LED s'éteindra. Le Passlock ou le PK3 est maintenant programmé. Tournez la clé à OFF, le module est maintenant prêt à fonctionner.

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considère responsable des dommages causés ou ayant pu être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.

Support Technique:

TEL: 514-255-0446 FAX: 514-255-1367
Web: <http://support.fortinautoradio.com>

Numéro de Pièce: GMDAA
Version : 3.1
Révision : 29 Déc. 2004

Manufacturé sous brevet US No.:
5,719,551 6,011,460 B1
6,243,004 B1 6,249,216 B1
6,275,147 B1 6,529,124 B2
6,696,927 B2 6,756,885 B1
6,756,886 B2 6,771,167 B1
Brevet Canadien No.:
2,320,248 2,415,023
Brevet Européen No.:
1,053,128

Fabriqué au Canada

Fonctions

Véhicule	Année								Contournement PK3 ou Passlock Bypass	Contrôle Porte Electrique	Contrôle D'ouverture de Valise	Contrôle D'alarme D'origine	Contrôle Sièges Chauffant	Option 1 Supervision Plafonnier	
	98	99	00	01	02	03	04	05							
Bravada			X	X	X	.	.	.	X	
Envoy			X	X	X	.	.	.	X	
Trailblazer			X	X	X	.	.	.	X	
Rainier						
Avalanche			X	X	X	X	.	.	X	
Escalade			X	X	X	X	.	.	X	
C/K Pick Up			X	X	X	X	.	.	X	
Silverado			X	X	X	X	.	.	X	
Sierra			X	X	X	X	.	.	X	
Suburban			X	X	X	X	.	.	X	
Tahoe			X	X	X	X	.	.	X	
Yukon (all)			X	X	X	X	.	.	X	
Hummer			X	X	X	X	.	.	X	
Aurora			?	
Deville			?	
Allure									
Le Sabre				?	
Bonneville				?	
Park Avenue			?	?	
SRX								?	
SLS			?	
CTS								
STS			?	?	
ESV								
EXT								
XLR								
Alero			98	99	00	01	02	03	04	05	
Astro & Safari			
Blazer			
Cavalier & Sunfire			
Express & Savana			
Grand Am			
Impala & MonteCarlo			
Intrigue			
Sonoma & S-10			
Colorado			
Canyon			
Saturn Série S			
Saturn ION			
Saturn VUE			
Astek			
Grand Prix			NON COMPATIBLE							
Montana			
Rendez-vous			
Silhouette			
Venture			
Uplander			

Sièges s'allume à basse puissance, seulement si le moteur est à 0°C ou moins au moment du démarrage.

Option 2: Branchez le fil jaune (connecteur 1) à l'ignition. Cette connexion est obligatoire pour les véhicules dans cette catégorie.

X-- Vérifié et fonctionnel, fonction unique.

●-- Vérifié et fonctionnel.

?-- Le GMDAA devrait fonctionner mais n'a pas été vérifié sur tout les versions de chaque modèles.